

## 울산온양 일동미라주아파트 신축공사 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	(주)일동	성명(대표자)	김 창 용	
	주 소	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 78, 2005(우동, 센텀그린타워) (전화번호: 052-978-3002)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
			59 m <sup>2</sup>	73 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>
	604 세대	195 세대	225 세대	184 세대	
측 정 자	상 호	(주)한국환경기술연구원	등 록 번 호	607-81-70039	
	주 소	부산시 동구 중앙대로298 부산YWCA 1층 (전화번호: 051-441-7599)			

### 공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup>)

\* N.D.는 불검출

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m <sup>3</sup> )
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	17.12.4 (14:39)	101동 1004호	남서향	N.D.	286.2	37.6	44.4	140.7	40.4	-
2지점	17.12.4 (14:41)	103동 1803호	남동향	N.D.	535.8	19.7	100.1	271.2	58.7	-
3지점	17.12.4 (14:57)	104동 1201호	남동향	N.D.	347.2	39.3	37.5	126.8	49.1	-
4지점	17.12.4 (15:53)	105동 403호	남동향	3.6	134.2	23.4	37.7	93.9	27.5	-
5지점	17.12.4 (15:58)	106동 2101호	남서향	2.7	439.3	12.0	27.3	75.7	33.3	-
6지점	17.12.4 (13:29)	108동 1102호	남동향	N.D.	457.6	50.7	55.3	164.9	61.7	-
7지점	17.12.4 (13:34)	109동 303호	남동향	3.5	257.2	15.2	43.0	119.5	44.1	-
8지점	17.12.4 (13:48)	110동 201호	남동향	5.1	400.3	28.8	82.4	235.1	53.5	-
평 균				1.9	357.2	28.3	53.5	153.5	46.0	-

\* 라돈은 2018년 1월 1일부터 측정대상항목임.

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 02월 01일

제출자 태하건설(주) 김 선 동



울주군수 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부